



Produktwijziging

Betreft produkt:

PMS5000

Volgnummer: **93006**

Datum: 15-06-93

Bestemd voor:

Afd:

- Elektr. René vdL
- Verkoop, market., franch. Jos
- Rep./Inst. Gerard
- Bedr. buro. Andries
- Finan., admin Klaas
- Proj. Ben
- Ontwikk. René K

Wijziging vanaf :

SN 300000000

Wijziging uitgegeven door:

René K

Publikatie newsletter:

ja nee

Aanpassing user manual:

ja nee

Aanpassing service manual:

ja nee

Reden voor de wijziging:

Het filter dient aangepast te worden op de SA 8535 Neodymium driver.

Wijzigingen:

Voor die afdelingen waarvoor dit relevant is, is een nieuw schema bijgevoegd. Alle wijzigingen vinden plaats op de analoge print.

Vervalt: R10

Wordt vervangen: C8 en C9. waren 2 x 10nF, worden vervangen door één weerstand van 10K2

Wijzigd: R24 was 215E, wordt 324E.

C49 was 220nF, wordt 150nF

R12 was 12K1, wordt 15K8

R13 was 30K1, wordt 21K0

Bij deze hardware hoort een nieuwe software versie, V6.0

Update beleid:

Van alle Blue Boxen (voorraad of occasion) die een SA 8535 driver krijgen, moet de PMS module van deze wijziging worden voorzien.

Let op! Iedereen die deze wijziging ontvangt is verantwoordelijk voor het (indien nodig) verspreiden van de informatie binnen zijn/haar afdeling.